


Firma	Kunde	Datum	Zeit	Argus Typ	Seriennummer
RT Systemtechnik GmbH Konrad-Zuse-Str 15 47445 02841-8829660 Rainer Tchorsch		21.01.2025	12:49:56	ARGUS® 260	12130
Version	Notizen				
4.81.0					

Fiber Inspection Tool



Übersicht

Ergebnis		Fehler	
Zone	Kratzer	Defekt	
A:Kern	0 ✓	0	✓
B:Mantel	0 ✓	3	✗
D:Kontakt	0 ✓	2	✗

Defekt

A: Kern Defekt 0µm - 25 µm	0
Unzulässig	0 
B: Mantel Defekt 25µm - 115µm	3
Unbegrenzt < 2µm	0 
5 zwischen 2µm und 5µm	0 
Unzulässig > 5µm	3 
C: Kleber Defekt 115µm - 135µm	0
Unbegrenzt	0 
D: Kontakt Defekt 135µm - 250µm	2
Unzulässig > 10µm	1 

Kratzer

A: Kern Kratzer 0µm - 2 5µm	0
4 <= 3µm	0 
B: Mantel Kratzer 25µm - 115µm	0
Unbegrenzt	0 
C: Kleber Kratzer 115µm - 135µm	0
Unbegrenzt	0 
D: Kontakt Kratzer 135µm - 250µm	0
Unbegrenzt	0 

Konfiguration

Parameter	Wert
Mode	Fiber Inspection Tool
Schnittstelle	USB
Steckertyp	SM APC